

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	182		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	D199630023			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-160			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 행원리 2815-2													
		좌표	X:	180381.6			Y:	103492.4								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	행원리	2847-2	배수지2									
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2000-01-19		86 m		105 m		250 mm		80 mm		800 m³/일		82 m		83 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								25 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)				설치	미설치			
			●		스텐		100			15		●				
		구분	울타리(헨스)		배전반			배수조			저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
적합 여부		설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2				
	양호	불량	설치				리액터	인버터								
	신형						●								●	1000
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월08일		10월29일			
점검 결과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차			막힘		m		
									2차			막힘		m		
		G-type(10, 11)							3차			막힘		m		
		관정 내 제초작업 필요							4차			막힘		m		
	2차	1,123t/day						유 량 계 계 측	1차	208497				m³/일		
		수질검사 시료채수							2차	241678				m³/일		
		관정 내 제초 작업 필요							3차	314817				m³/일		
									4차	398362				m³/일		
	3차							전 력 계 측	1차	주간:	526,113	야간:	356,915	KWh		
		3차 점검과 동일							2차	주간:	536,094	야간:	364,066	KWh		
		수질검사 시료채수							3차	주간:	557,033	야간:	379,047	KWh		
									4차	주간:	581,091	야간:	395,964	KWh		
	비 고															

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지