

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	183		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	D199630024			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-161			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 종달리 4026-1													
		좌표	X:	187991.8			Y:	98725.5								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	종달리	4005	배수지2									
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2000-01-19		62 m		80 m		200 mm		80 mm		700 m³/일		57 m		65 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								20 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)		15						
			●		스텐		80				●					
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
적합 여부		설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2				
	양호	불량	리액터				인버터									
	신형		●					●					500	스테인리스	원형	평수조
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월 13일		11월 05일			
점검 결과	1차	관정상태 양호					지 하 수 위	1차	57.3		0.0		m			
								2차	57.1		0.0		m			
		G-type(10, 11)						3차	57.32		0.0		m			
						4차		57.5		0.0		m				
	2차	관정상태 양호					유 량 계 측	1차	195709				m³/일			
		691t/day						2차	232112				m³/일			
		수질검사 시료채수						3차	285175				m³/일			
						4차		315624				m³/일				
	3차	관정상태 양호					전 력 계 측	1차	주간:	152,836	야간:	69,299	KWh			
								2차	주간:	161,668	야간:	75,016	KWh			
		관정상태 양호						3차	주간:	175,209	야간:	182,870	KWh			
						4차		주간:	183,179	야간:	86,943	KWh				
	4차	관정상태 양호														
		수질검사 시료채수														
	비 고															

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배 전 반



배수지