

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	184		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	D199630025			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	F-162			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 세화리 2811-3										
	좌표	X:	183766.3				Y:	99350.7					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	세화리	2811-3	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도	표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력	자연수위	안정수위					
	2000-01-19	142 m	160 m	250 mm	80 mm	800 m³/일	138 m	139.5 m					
	전 력	380 V	펌프	규격	제조사	모터		급수구역					
						마력	제조사	필지	면적 (㎡)				
						40 HP		m					
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)					
			●		철		100			15		●	
		구분	울타리(웬스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)	누수상태 부위	
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터	용량	자재	형태1	형태2	배수지 도색 필요		
	양호	불량											
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자				
	사용	미사용				1차	2차	1차	2차				
	●					출수장치	출수장치	05월 13일	10월 29일				
점검 결과	1차	관정 웬스 파손					지 하 수 위	1차	137.4	0.0	m		
		양수장 정문 파손						2차	136.7	0.0	m		
		G-type(10, 11)						3차	136.8	0.0	m		
	관정 웬스 파손					4차		137.25	0.0	m			
	2차	777t/day					유 량 계 측	1차	202270		m³/일		
		수질검사 시료채수						2차	213993		m³/일		
		2차 점검과 동일						3차	215655		m³/일		
	4차							4차	225100		m³/일		
	4차	정호보호시설 시공					전 력 계 측	1차	주간: 739,181	야간: 455,695	KWh		
		수질검사 시료채수						2차	주간: 746,350	야간: 460,061	KWh		
								3차	주간: 747,576	야간: 460,564	KWh		
								4차	주간: 753,448	야간: 463,999	KWh		
	비 고												

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지