

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	179		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종				
허가 번호	D199630089			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종				
관정명	F-157			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종				
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종				
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 산 70-3											
		좌표	X:	177677.2			Y:	103752.5						
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	산 70-3	배수지2							
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725				
시설 내역	시설년도	표고		굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력	자연수위	안정수위					
	2000-01-19	91 m		99 m	200 mm	80 mm	800 m³/일	89 m	89.5 m					
	전력	380 V	펌프	규격	제조사	모터			급수구역					
						마력	제조사		필지	면적 (㎡)				
						20 HP			m					
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관			
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치	
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)						
			●		스텐		80			15		●		
		구분	울타리(웬스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위	
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터		용량	자재	형태1	형태2			
	양호	불량												
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용				1차	2차	1차	2차					
	●					출수장치		출수장치		05월 13일		11월 05일		
점검 결과	1차	관정 웬스 노후화					지 하 수 위	1차	89				m	
								2차	88.24				m	
		G-type(10, 11)						3차	88.62		0.0		m	
	1차 점검과 동일					4차		89.12		0.0		m		
	2차	691t/day					유 량 계 측	1차	404547				m³/일	
		수질검사 시료채수						2차	436739				m³/일	
		2차 점검과 동일						3차	483693				m³/일	
	3차							4차	539044				m³/일	
							전 력 계 측	1차	주간:	317,875	야간:	220,563	KWh	
		관정상태 양호						2차	주간:	327,248	야간:	227,260	KWh	
	수질검사 시료채수					3차		주간:	341,326	야간:	237,360	KWh		
						4차		주간:	359,560	야간:	250,083	KWh		
	비 고													

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지