

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	178		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	D199630136			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	F-156			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 5229-2										
		좌표	X:	174616.3			Y:	104932.2					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	5226-3	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도		표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력		자연수위	안정수위			
	2000-01-19		55 m	70 m	200 mm	80 mm	1000 m³/일		50 m	56 m			
	전 력	380 V	펌 프	규격	제조사	모터			급수구역				
						마력	제조사		필지	면적 (㎡)			
						15 HP			m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)					
			●		철		80			15		●	
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터		용량	자재	형태1	형태2		
	양호	불량											
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자				
	사용	미사용				1차		2차		1차		2차	
	●					출수장치		출수장치		05월 14일		11월 05일	
점검 결과	1차	관정상태 양호					지 하 수 위	1차	51.08		0.0		m
								2차	53.28		0.0		m
		G-type(4, 7)						3차	52.48		0.0		m
								4차	51.78		0.0		m
	2차	관정상태 양호					유 량 계 계 측	1차	257687				m³/일
		1,128t/day						2차	308629				m³/일
		수질검사 시료채수						3차	357136				m³/일
		관정상태 양호						4차	451363				m³/일
	3차	정호보호시설 시공					전 력 계 측	1차	주간:	278,804	야간:	282,128	KWh
								2차	주간:	289,462	야간:	301,354	KWh
		관정상태 양호						3차	주간:	318,123	야간:	319,627	KWh
		수질검사 시료채수						4차	주간:	346,965	야간:	184,500	KWh
	비 고												

지하수관정 실태조사 사진




전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지