

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	180		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	D199630148			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-158			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 월정리 산35													
		좌표	X:	179887.6			Y:	104623.3								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	월정리	1162-5	배수지2									
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2000-01-19		65 m		70 m		200 mm		80 mm		850 m³/일		61 m		62 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								15 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)		15		●				
		구분	울타리(웬스)		배전반			배수조			저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
		적합 여부	설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터	용량	자재	형태1	형태2	양호				
양호			불량	●	●		●	500	스테인리스	원형	평수조					
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일			
점검 결과	1차	관정 웬스 미설치						지 하 수 위	1차			막힘		m		
									2차			막힘		m		
		G-type(4, 7)							3차			막힘		m		
		상부보호시설 덮개 녹슴, 울타리 미설치							4차			막힘		m		
	2차	1,209t/day						유 량 계 계 측	1차	290811				m³/일		
		수질검사 시료채수							2차	298133				m³/일		
		관정 내 제초 작업 필요							3차	310028				m³/일		
	3차							4차	359805				m³/일			
								전 력 계 측	1차	주간: 245,038	야간: 246,148	KWh				
	4차	관정 내 예초 작업 필요							2차	주간: 247,439	야간: 248,972	KWh				
		수질검사 시료채수							3차	주간: 252,991	야간: 253,394	KWh				
									4차	주간: 274,685	야간: 275,528	KWh				
	비 고															

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지