

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	185		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	D199630151			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	F-163			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 동복리 산 56-21										
	좌표	X:	174145.1				Y:	104501.7					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	동복리	56-20	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도	표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력	자연수위	안정수위					
	2000-03-10	60 m	72 m	200 mm	80 mm	700 m³/일	57 m	65 m					
	전 력	380 V	펌프	규격	제조사	모터		급수구역					
						마력	제조사	필지	면적 (㎡)				
						20 HP		m					
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)					
			●		철		80			15		●	
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)	누수상태 부위	
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터	용량	자재	형태1	형태2	양호		
	양호	불량	신형		●		●	500	스테인리스	원형			평수조
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자				
	사용	미사용				1차	2차	1차	2차				
	●					출수장치	출수장치	05월08일	11월05일				
점검 결과	1차	관정 출입문 파손					지 하 수 위	1차		막힘	m		
								2차		막힘	m		
		G-type(10, 11)						3차		막힘	m		
								4차		막힘	m		
	2차	관정 출입구 파손					유 량 계 계 측	1차	33973		m³/일		
		950t/day						2차	39531		m³/일		
		수질검사 시료채수						3차	60728		m³/일		
		2차 점검과 동일						4차	105085		m³/일		
	3차						전 력 계 측	1차	주간: 8,289	야간: 5,032	KWh		
		관정출입문 파손						2차	주간: 9,559	야간: 5,819	KWh		
		수질검사 시료채수						3차	주간: 14,477	야간: 8,539	KWh		
		송수관로 부분녹슴						4차	주간: 24,334	야간: 14,644	KWh		
	비 고												

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지