

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	289		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희중										
허가 번호	D199830073			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중										
관정명	F-380			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중										
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 종달리 4375-1																	
		좌표	X:	186672.3			Y:	96924.9												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	종달리	4458	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2001-09-12		113 m		140 m		250 mm		100 mm		900 m³/일		108.5 m		111 m					
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역								
								마력								제조사				
								40 HP												
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관								
		적합 여부	설치					미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치			
			양호		불량		재질		양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)					
			●				철					100						20		●
		구분	울타리(웬스)		배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)				누수상태 부위				
적합 여부	설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2	평수조 양호								
	양호					불량												리액터		인버터
	구형															●		●		100
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유					수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자								
	사용		미사용							1차		2차		1차		2차				
	●									출수장치		출수장치		05월 14일		11월 05일				
점검 결과	1차	관정 웬스 노후화										지하 수 위	1차			막힘		m		
		관정 내 제초 작업 필요											2차			막힘		m		
		G-type(10, 11)											3차			막힘		m		
	관정 내 제초작업 필요										4차				막힘		m			
	2차	1,036t/day										유량 계 측	1차	302468				m³/일		
		수질검사 시료채수											2차	336083				m³/일		
		관정 내 제초 작업 필요											3차	386511				m³/일		
											4차		422308				m³/일			
	3차	관정 내 제초 작업 필요										전력 계 측	1차	주간:	216,657	야간:	128,721	KWh		
													2차	주간:	231,888	야간:	138,961	KWh		
		3차 점검과 동일											3차	주간:	254,329	야간:	154,492	KWh		
	수질검사 시료채수										4차		주간:	270,709	야간:	165,084	KWh			
비 고																				

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지