

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	266		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종										
허가 번호	D199830090			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종										
관정명	F-331			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종										
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 행원리 1973-1																	
	좌표	X:	180921.1				Y:	103594.5												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	행원리	1973-1	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2000-07-26		73 m		90 m		200 mm		80 mm		650 m³/일		69.5 m		71 m					
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역								
								마력								제조사				
								20 HP												
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적 합 여 부	설치				미 설 치	설치		미 설 치	설치 (구경)		미 설 치	설치		미 설 치				
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)						
			●					스텐			80						25		●	
		구분	울타리(휰스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위					
적 합 여 부	설치		미 설 치	양호		노후		기동방식		용 량	자 재	형 태1	형 태2	양호						
양호		불량		리액터		인버터														
신형				●		●		100 콘크리트								사각 고가				
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일					
점검 결과	1차	양수장 출입문 파손										지 하 수 위	1차	70.8		0.0		m		
													2차	69.7		0.0		m		
		G-type(10, 11)											3차	70.28		0.0		m		
													4차	71.22		0.0		m		
	2차	사용량 미미										유 량 계 측	1차	113085				m³/일		
		864t/day											2차	113642				m³/일		
		수질검사 시료채수											3차	117629				m³/일		
	3차	게이트 밸브 누수											4차	142435				m³/일		
													전 력 계 측	1차	주간:	57,382	야간:	33,895	KWh	
		관정상태 양호												2차	주간:	57,620	야간:	33,927	KWh	
	4차	수질검사 시료채수											3차	주간:	58,881	야간:	34,438	KWh		
													4차	주간:	65,321	야간:	38,627	KWh		
		비 고																		

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지