

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	288		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종												
허가 번호	D199930016			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종												
관정명	F-379			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종												
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종												
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 송당리 2258																			
	좌표	X:	178504.9				Y:	95064.9														
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	송당리	2258	배수지2															
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725												
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위							
	2001-09-12		252 m		270 m		250 mm		100 mm		700 m³/일		229.1 m		229.5 m							
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역											
								마력			제조사		필지		면적(m²)							
								60 HP					m									
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관									
		적 합 여 부	설치						미설치		설치		미설치		설치		미설치					
			양호		불량		재질				양호(구경)		불량(사유)		설치(구경)		미설치		설치		미설치	
			●				스텐				100				15				●			
		구분	울타리(휨스)			배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위							
적 합 여 부		설치		미 설치		양호		노후		기동방식		용량		자재		형태1		형태2				
	양호		불량						리액터		인버터											
	신형						●				●		100		콘크리트		사각		평수조			
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자											
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차							
	●								출수장치		출수장치		05월 14일		10월 29일							
점검 결과	1차	관정내 잡목 제거 필요										지 하 수 위	1차	226	0.0	m						
		배수지 도색 필요											2차	225.1	0.0	m						
		G-type(10, 11)											3차	225.78	0.0	m						
											4차		226.1	0.0	m							
	2차	관정 내 제초작업 필요										유 량 계 측	1차	114557		m³/일						
		1,123t/day											2차	114557		m³/일						
		수질검사 시료채수											3차	114557		m³/일						
											4차		114557		m³/일							
	3차	관정 내 제초 작업 필요										전 력 계 측	1차	주간: 125,694	야간: 77,959	KWh						
													2차	주간: 125,696	야간: 77,961	KWh						
													3차	주간: 125,699	야간: 77,963	KWh						
											4차		주간: 125,704	야간: 77,966	KWh							
4차	3차 점검과 동일																					
	수질검사 시료채수																					
비 고																						

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지