

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	290		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종												
허가 번호	D199930038			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희종												
관정명	F-381			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희종												
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종												
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 상도리 1123-2																			
		좌표	X:	187142.1			Y:	98496.9														
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	상도리	1123-2	배수지2															
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725												
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위							
	2001-01-22		77 m		110 m		250 mm		100 mm		700 m³/일		76.5 m		78.3 m							
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역										
								마력								제조사						
								20 HP				m										
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관									
		적합 여부	설치						미설치		설치		미설치		설치		미설치					
			양호		불량		재질				양호(구경)		불량(사유)		설치(구경)		미설치		설치		미설치	
			●				철				100				15				●			
		구분	울타리(휨스)			배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위							
적합 여부	설치		미 설치		양호		노후		기동방식		용량		자재		형태1		형태2		공기변			
	양호		불량		설치				리액터		인버터				사각		평수조					
	신형				●				●		100		콘크리트		사각		평수조					
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자											
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차							
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		11월 05일							
점검 결과	1차	관정상태 양호										지하 수 위	1차	76.9		0.0		m				
													2차	75.7		0.0		m				
		G-type(10, 11)											3차	77.28		0.0		m				
											4차		76.13		0.0		m					
	2차	관정상태 양호										유 량 계 측	1차	175723				m³/일				
		1,036t/day											2차	188965				m³/일				
		수질검사 시료채수											3차	201461				m³/일				
											4차		220175				m³/일					
	3차	배수지 도색필요										전 력 계 측	1차	주간:	132,374	야간:	69,443	KWh				
													2차	주간:	136,883	야간:	71,756	KWh				
													3차	주간:	140,965	야간:	74,138	KWh				
											4차		주간:	146,786	야간:	77,694	KWh					
	4차	3차 점검과 동일																				
		수질검사 시료채수																				
	비 고																					

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리




보호시설 내부



유량계



배전반



배수지