

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	455		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희중										
허가 번호	D199930080			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중										
관정명	S-013			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중										
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희중										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 평대리 3206																	
		좌표	X:	182395.5			Y:	100292.4												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	평대리	3206	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2001-06-15		113 m		142 m		250 mm		100 mm		800 m³/일		111 m		113 m					
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역									
								마력			제조사		필지		면적(m²)					
								40 HP					m							
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적합 여부	설치				미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치				
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)		미설치	
			●				철				100				10		●			
		구분	울타리(웬스)		배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위						
적합 여부		설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2	평수조		양호					
	양호		불량				리액터										인버터			
	신형						●										●		500	
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차							
	●						출수장치		출수장치		05월 14일		10월 29일							
점검 결과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차	113.3	#N/A		m							
		G-type(10, 11)							2차	112.9	#N/A		m							
									3차	112.32	#N/A		m							
	2차	상부보호시설 덮개 녹슴							유 량 계 측	4차	113.5	#N/A		m						
		#N/A						1차		384909			m³/일							
		수질검사 시료채수						2차		411575			m³/일							
	3차	관정상태 양호						3차		444015			m³/일							
								4차	444015			m³/일								
														전 력 계 측	1차	주간: 303,245	야간: 164,908	KWh		
	4차	관정상태 양호						2차	주간: 313,258	야간: 170,830	KWh									
		수질검사 시료채수						3차	주간: 325,574	야간: 178,081	KWh									
								4차	주간: 345,412	야간: 189,935	KWh									
	비 고																			


지하수관정 실태조사 사진




전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지