

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	7		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희중									
허가 번호	D200030018			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희중									
관정명	A-002			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희중									
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희중									
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 행원리 2679																
		좌표	X:	180037.2			Y:	104064.3											
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	행원리	2847-2	배수지2												
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725									
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위				
	2000-10-07		81 m		110 m		250 mm		100 mm		800 m³/일		79.4 m		79.45 m				
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역								
								마력			제조사		필지		면적(m²)				
								40 HP					m						
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관						
		적합 여부	설치				미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치			
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)		설치(사유)
			●		철				100				15		●				
		구분	울타리(휨스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위				
적합 여부		설치		미 설치	양호		노후		기동방식		용량	자재	형태1	형태2	평수조 보호공/양수장 도색 요망				
	양호		불량		리액터		인버터												
	구형				●				●								1000		스테인리스
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자								
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차				
	●								출수장치		출수장치		05월08일		10월29일				
점검 결과	1차	상부보호시설 덮개 파손										지 하 수 위	1차	79.7		0.0		m	
													2차	79.2		0.0		m	
		G-type(10, 11)											3차	79.52		0.0		m	
											4차		79.43		0.0		m		
	2차	보호공 및 양수장 도색 필요										유 량 계 측	1차	399173				m³/일	
		864t/day											2차	426773				m³/일	
		수질검사 시료채수											3차	429671				m³/일	
	2차 점검과 동일										4차		429674				m³/일		
	3차											전 력 계 측	1차	주간:	184,559	야간:	127,261	KWh	
													2차	주간:	196,357	야간:	134,990	KWh	
													3차	주간:	196,743	야간:	137,582	KWh	
											4차		주간:	196,820	야간:	135,334	KWh		
	4차	보호공 덮개 날아감																	
		수질검사 시료채수																	
	비 고																		

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지