

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	299		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종										
허가 번호	D200030033			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종										
관정명	F-409			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종										
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 행원리 2170-1																	
	좌표	X:	180674.0				Y:	103247.6												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	행원리	2170-1	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	2001-11-17		88 m		110 m		250 mm		100 mm		700 m³/일		85.4 m		85.5 m					
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역								
								마력						제조사						
								25 HP												
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관								
		적합 여부	설치					미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치			
			양호		불량		재질		양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)					
			●				철					100						15		●
		구분	울타리(휨스)		배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위						
적합 여부	설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2									
	양호					불량										리액터	인버터			
	신형																			
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일					
점검 결과	1차	관정상태 양호						지하 수위	1차	86.3		0.0		m						
									2차	85.7		0.0		m						
		G-type(10, 11)							3차	86.78		0.0		m						
		1차 점검과 동일							4차	86.33		0.0		m						
	2차	777t/day						유량 계 측	1차	39891				m³/일						
		수질검사 시료채수							2차	45827				m³/일						
		관정상태 양호							3차	57103				m³/일						
									4차	57964				m³/일						
	3차							전력 계 측	1차	주간:	97,093		야간:	61,617 KWh						
		관정상태 양호							2차	주간:	98,678		야간:	62,640 KWh						
		수질검사 시료채수							3차	주간:	103,174		야간:	65,765 KWh						
									4차	주간:	109,822		야간:	70,136 KWh						
비 고																				

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지