

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	298		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희중						
허가 번호	D200030036			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중						
관정명	F-408			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중						
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희중						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 한동리 3684-2													
	좌표	X:	181702.2				Y:	101622.8								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	한동리	4357-1	배수지2	제주시	구좌읍	한동리	4316-2					
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2001-09-12		120 m		152 m		250 mm		100 mm		750 m³/일		121 m		124.5 m	
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역				
								마력						제조사		
								40 HP								
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치		설치		미설치		설치		미설치		
			양호	불량				양호(구경)				불량(사유)				설치(구경)
			●		철		100				15		●			
		구분	울타리(웬스)		배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위		
적합 여부		설치		미 설치		양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2	양호		
	양호	불량	리액터			인버터			형태	원형	원형	원형/원형				
	신형		●			●	500/500	스태인리스/스태인리스	원형/원형	원형/원형						
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월 14일		10월 29일			
점검 결과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차	122.5		0.0		m		
									2차	121.8		0.0		m		
		G-type(10, 11)							3차	122.28		0.0		m		
		ctd다이버 수위관 박혀있음							4차	123.08		0.0		m		
	2차	884						유 량 계 측	1차	92245				m³/일		
		수질검사 시료채수							2차	95819				m³/일		
		관정상태 양호							3차	98193				m³/일		
									4차	152919				m³/일		
	3차	관정상태 양호						전 력 계 측	1차	주간:	496,717	야간:	319,776	KWh		
									2차	주간:	498,499	야간:	320,849	KWh		
		관정상태 양호							3차	주간:	499,874	야간:	321,278	KWh		
		수질검사 시료채수							4차	주간:	522,963	야간:	337,077	KWh		
4차	관정상태 양호															
비 고																

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



제어실



배수지