

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	297		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종			
허가 번호	D200030037			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종			
관정명	F-407			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종			
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 행원리 3329										
		좌표	X:	179237.3			Y:	103645.1					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	행원리	3329	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도		표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력		자연수위	안정수위			
	2001-11-17		91 m	120 m	250 mm	100 mm	800 m³/일		89.5 m	91 m			
	전력	380 V	펌프	규격	제조사	모터		설치심도	급수구역				
						마력	제조사		필지	면적(m²)			
						25 HP			m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)		설치(구경)			
			●		스텐			100				15	
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식	용량	자재	형태1	형태2			
	양호	불량	설치		리액터	인버터							
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자			
	사용	미사용				1차		2차		1차		2차	
	●					출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일	
점검 결과	1차	관정상태 양호					지하 수 위	1차	90.9	0.0	m		
								2차	90.2	0.0	m		
		G-type(10, 11)						3차	90.78	0.0	m		
								4차	91.22	0.0	m		
	2차	관정 헨스 설치 됨					유 량 계 측	1차	467560		m³/일		
		864t/day						2차	484417		m³/일		
		수질검사 시료채수						3차	511529		m³/일		
	3차	관정상태 양호						4차	559523		m³/일		
								전 력 계 측	1차	주간: 524,126	야간: 366,175	KWh	
									2차	주간: 529,646	야간: 369,592	KWh	
	4차	관정상태 양호						3차	주간: 538,031	야간: 375,576	KWh		
		수질검사 시료채수						4차	주간: 552,973	야간: 385,961	KWh		
	비 고												

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지