

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	350		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종				
허가 번호	W200230014			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종				
관정명	F-489			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종				
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종				
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 월정리 1162-2											
	좌표	X:	179713.0				Y:	104946.4						
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	월정리	1162-2	배수지2	제주시	구좌읍	월정리	1016-1			
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725				
시설 내역	시설년도	표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력	자연수위	안정수위						
	2005-12-27	64 m	80 m	200 mm	80 mm	700 m³/일	63.02 m	66.85 m						
	전력	380 V	펌프	규격	제조사	모터		급수구역						
						마력	제조사	필지	면적 (㎡)					
						20 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관			
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치	
			양호	불량	재질		양호 (구경)	불량 (사유)						
			●		스텐		80				25		●	
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위	
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터		용량	자재	형태1	형태2			
	양호	불량	●			●	100/100	콘크리트/콘크리트	사각/사각	고개/고개	배수지 도색 필요			
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소			수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용				1차		2차		1차		2차		
	●					출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일		
점검 결과	1차	양수장 출입문 파손						지 하 수 위	1차	61.8		0.0		m
									2차	61.3		0.0		m
		G-type(10, 11)							3차	61.28		0.0		m
									4차	62		0.0		m
	2차	보호공 덮개 교체됨, 유량계 고장						유 량 계 측 정	1차	23125				m³/일
		950t/day							2차	28583				m³/일
		수질검사 시료채수							3차	37216				m³/일
		관정상태 양호							4차	62591				m³/일
	3차	배수지 도색						전 력 계 측	1차	주간:	183,930	야간:	120,578	KWh
									2차	주간:	185,381	야간:	121,353	KWh
		관정상태 양호							3차	주간:	187,152	야간:	122,665	KWh
		수질검사 시료채수							4차	주간:	172,583	야간:	126,168	KWh
	4차													
	비 고													

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배 전 반



배수지