

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	380		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희중			
허가 번호	W200610008			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희중			
관정명	F-568			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희중			
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희중			
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 송당리 48-7										
	좌표	X:	178463.9				Y:	98148.3					
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	송당리	산 48-1	배수지2						
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725			
시설 내역	시설년도		표고	굴착심도	케이싱구경	토출구경	양수능력	자연수위	안정수위				
	2009-11-17		221 m	300 m	250 mm	100 mm	1500 m³/일	212 m	217 m				
	전력	380 V	펌프	규격	제조사	모터		설치심도	급수구역				
						마력	제조사		필지	면적(m²)			
						75 HP			m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개				유량계		출수장치		수위측정관		
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치	미설치	설치	미설치
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)		(구경)			
			●		철		100		15		●		
		구분	울타리(웬스)		배전반		배수조			저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위	
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터	용량	자재	형태1	형태2	양호		
	양호	불량				1000	스테인리스	원형	평수조				
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유			수질검사 시료채취 장소		수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용	F-569만 사용			1차	2차	1차	2차				
		●				출수장치	출수장치	05월 14일	10월 29일				
점검 결과	1차	양수장 출입문 파손					지 하 수 위	1차		막힘	m		
								2차		막힘	m		
		G-type(10, 11)						3차		막힘	m		
		메인전원 꺼진 상태						4차		막힘	m		
	2차	-					유 량 계 계 측	1차	2		m³/일		
		인근밭에서 수질검사 시료채수						2차	2		m³/일		
		관정 내 제초 작업 필요						3차	2		m³/일		
								4차	2		m³/일		
	3차						전 력 계 계 측	1차	주간: -	야간: -	KWh		
		관정상태 양호						2차	주간: -	야간: -	KWh		
		인근밭에서 수질검사 시료채수						3차	주간: -	야간: -	KWh		
								4차	주간: -	야간: -	KWh		
	비 고												


지하수관정 실태조사 사진




전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전실



배수지