

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	376		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희중											
허가 번호	W200710020			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희중											
관정명	F-564			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희중											
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중											
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 동복리 산 56-25																		
	좌표	X:	174411.5				Y:	104072.5													
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	동복리	산 56-23	배수지2														
소유주	성명	제주시장		주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)				전화	064-728-3725											
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위						
	2009-11-17		66 m		90 m		250 mm		100 mm		1000 m³/일		65.2 m		65.3 m						
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역										
								마력			제조사		필지		면적(m²)						
								30 HP					m								
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관								
		적합 여부	설치				미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치					
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)							
			●					철			80						15		●		
		구분	울타리(휨스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위						
적합 여부	설치		미 설치	양호		노후		기동방식		용량	자재	형태1	형태2	양호							
	양호			불량		리액터		인버터													
	신형					●										●		500		스테인리스	
지하수 주용도	지하수 사용여부			미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차						
	●								출수장치		출수장치		05월 14일		11월 05일						
점검 결과	1차	양수장 출입문 파손										지 하 수 위	1차	63.3		0.0		m			
													2차	63.82		0.0		m			
		G-type(10, 11)											3차	63.72		0.0		m			
													4차	63.52		0.0		m			
	2차	양수장 정문 파손										유 량 계 계 측	1차	12				m³/일			
		-											2차	12				m³/일			
		수질검사 시료채수											3차	12				m³/일			
		관정 내 제초 작업 필요											4차	12				m³/일			
	3차											전 력 계 계 측	1차	주간:	1,642		야간:	1,123		KWh	
		관정상태 양호											2차	주간:	1,659		야간:	1,135		KWh	
		수질검사 시료채수											3차	주간:	1,685		야간:	1,154		KWh	
													4차	주간:	1,726		야간:	1,183		KWh	
비 고																					

지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



제어실



제어실