

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	400		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	W200910020			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-599			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 산 110													
		좌표	X:	177670.6			Y:	104327.8								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	산 110	배수지2									
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	2011-11-16		72 m		85 m		200 mm		80 mm		800 m³/일		70 m		72.5 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								30 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)		양호(구경)	미설치	설치	미설치			
			●		철		80			15		●				
		구분	울타리(헨스)		배전반			배수조			저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
적합 여부		설치	미 설치	양호	노후	기동방식 리액터 인버터		용량	자재	형태1	형태2					
	양호	불량	설치	양호	노후	리액터	인버터	200	콘크리트	사각	고가	양호				
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일			
점검 결과	1차	관정상태 양호					지 하 수 위	1차	70.5		0.0		m			
		관정 내 제초 작업 필요						2차	70.1		0.0		m			
		G-type(10, 11)						3차	68.45		0.0		m			
	관정상태 양호					4차		64.25		0.0		m				
	2차	777t/day					유 량 계 계 측	1차	241884				m³/일			
		수질검사 시료채수						2차	259292				m³/일			
		2차 점검과 동일						3차	286445				m³/일			
						4차		329755				m³/일				
	3차						전 력 계 측	1차	주간:	227,035	야간:	118,859	KWh			
		보호공 내부 물고임						2차	주간:	232,838	야간:	121,990	KWh			
		수질검사 시료채수						3차	주간:	241,338	야간:	127,316	KWh			
								4차	주간:	254,597	야간:	136,139	KWh			
	비 고															

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배 전반



배수지