

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	424		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희중											
허가 번호	W201310006			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중											
관정명	F-644			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중											
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중											
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 종달리 4415																		
		좌표	X:	187074.1			Y:	97944.7													
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	종달리	4415	배수지2														
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725											
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위						
	2015-09-18		94 m		120 m		250 mm		100 mm		800 m³/일		94 m		94.6 m						
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역										
								마력			제조사		필지		면적(m²)						
								25 HP					m								
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관								
		적합 여부	설치				미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치					
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)		설치(사유)		
			●				스텐				100				15		●				
		구분	울타리(휨스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위						
적합 여부		설치		미 설치	양호		노후		기동방식		용량	자재	형태1	형태2	평수조						
	양호		불량		리액터		인버터														
	신형				●				●								500		콘크리트		원형
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자										
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차						
	●								출수장치		출수장치		05월 14일		11월 05일						
점검 결과	1차	관정상태 양호										지 하 수 위	1차	93.8		#N/A		m			
													2차	93.1		#N/A		m			
		G-type(10, 11)											3차	93.28		#N/A		m			
											4차		94		#N/A		m				
	2차	관정상태 양호										유 량 계 측	1차	494314				m³/일			
		#N/A											2차	534457				m³/일			
		수질검사 시료채수											3차	601927				m³/일			
											4차		649586				m³/일				
	3차	관정상태 양호										전 력 계 측	1차	주간:	260.613		야간:	166.695		KWh	
													2차	주간:	270.049		야간:	172.994		KWh	
		보호공 내부 물고임											3차	주간:	286.064		야간:	184.142		KWh	
	수질검사 시료채수										4차		주간:	297.917		야간:	191.727		KWh		
	4차																				
	비 고																				

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지