

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	432		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희중												
허가 번호	W201610021			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희중												
관정명	F-661			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희중												
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희중												
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 송당리 산 164-7																			
	좌표	X:	178939.8				Y:	94625.7														
	배수지1	위치	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	배수지2															
소유주	성명	제주시장		주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)				전화	064-728-3725												
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위							
	2017-02-27		290 m		290 m		250 mm		100 mm		800 m³/일		247 m		278.3 m							
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역										
								마력						제조사								
								60 HP														
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관									
		적합 여부	설치				미설치		설치		미설치		설치		미설치							
			양호		불량				양호(구경)				불량(사유)				설치(구경)		미설치			
			●						스텐				100				15		●			
		구분	울타리(웬스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위							
적합 여부		설치		미 설치		양호		노후		기동방식		용량					자재		형태1		형태2	
	양호		불량			리액터		인버터				500					스테인리스		사각		원형	
		신형		●						●												
지하수 주용도	지하수 사용여부				미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차							
	●								출수장치		출수장치		06월09일		10월29일							
점검 결과	1차	관정상태 양호										지 하 수 위	1차	245.2		#N/A		m				
		관정 웬스 파손											2차	243.7		#N/A		m				
		G-type(10, 11)											3차	242.28		#N/A		m				
		양수장 정문 파손											4차	245.78		#N/A		m				
	2차	#N/A										유 량 계 측	1차	318790				m³/일				
		수질검사 시료채수											2차	349766				m³/일				
		2차 점검과 동일											3차	401703				m³/일				
													4차	470438				m³/일				
	3차											전 력 계 측	1차	주간:	1,521		야간:	6,472		KWh		
		관정상태 양호											2차	주간:	2,482		야간:	7,072		KWh		
		수질검사 시료채수											3차	주간:	4,082		야간:	8,095		KWh		
													4차	주간:	621,331		야간:	145,480		KWh		
비 고																						


지하수관정 실태조사 사진



전 경




근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지