

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	96		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종										
허가 번호	Y199330059			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종										
관정명	F-023			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종										
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 1005-4																	
	좌표	X:	177171.9				Y:	105526.6												
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	1005-4	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	1993-08-25		45 m		72 m		250 mm		100 mm		1100 m³/일		43 m		62 m					
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역									
								마력			제조사		필지		면적(m²)					
								30 HP					m							
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적합 여부	설치				미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치				
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)			
			●					철						100					15	
		구분	울타리(휨스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위					
적합 여부		설치		미 설치	양호		노후		기동방식		용량	자재	형태1	형태2						
	양호		불량		리액터		인버터													
	신형				●		●		100								콘크리트		사각	
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		11월 05일					
점검 결과	1차	관정상태 양호										지하 수 위	1차	42.7	0.0	m				
		정호보호시설시공											2차	43.28	0.0	m				
		G-type(10, 11)											3차	42.21	0.0	m				
		1차 점검과 동일											4차	43.2	0.0	m				
	2차	1,209t/day										유 량 계 측	1차	98465		m³/일				
		수질검사 시료채수											2차	108394		m³/일				
		관정상태 양호											3차	115121		m³/일				
	3차	정호보호시설 시공											4차	134613		m³/일				
													전 력 계 측	1차	주간: 125,076	야간: 77,419	KWh			
	4차	관정상태 양호										2차		주간: 127,054	야간: 78,455	KWh				
		수질검사 시료채수										3차		주간: 128,309	야간: 79,309	KWh				
												4차		주간: 131,950	야간: 81,529	KWh				
	비 고																			

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지