

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	56		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희중										
허가 번호	Y199330132			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희중										
관정명	D-211			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희중										
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 동복리 산 56-2																	
	좌표	X:	174291.6				Y:	104882.2												
	배수지1	위치	없음				배수지2													
소유주	성명	제주시장		주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)				전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	1993-08-25		55 m		86 m		250 mm		100 mm		700 m³/일		58 m		76 m					
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역									
								마력			제조사		필지		면적(m²)					
								30 HP					m							
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적합 여부	설치				미설치	설치		미설치	설치		미설치	설치		미설치				
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)			
					●			철			100						15		●	
		구분	울타리(휨스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위					
적합 여부	설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2	미사용(단전)								
	양호					불량								리액터	인버터					
	신형															●		●		없음
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		06월09일		11월05일					
점검 결과	1차	상부보호시설 덮개 파손										지하 수 위	1차			미설치	m			
													2차			미설치	m			
		미사용											3차			미설치	m			
	단전										4차				미설치	m				
	2차	-										유 량 계 측	1차	4			m³/일			
		수질검사 시료채수											2차	4			m³/일			
		관정 내 제초 작업 필요											3차	4			m³/일			
	정호보호시설 시공										4차		4			m³/일				
	4차	상부보호시설 덮개 파손										전 력 계 측	1차	주간:	단전	야간:	단전	KWh		
		수질검사 시료채수											2차	주간:	단전	야간:	단전	KWh		
													3차	주간:	단전	야간:	단전	KWh		
											4차		주간:	단전	야간:	단전	KWh			
비 고																				

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지