

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	13		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희종										
허가 번호	Y199330135			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종										
관정명	D-019			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희종										
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희종										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 월정리 1872-1																	
		좌표	X:	179281.4				Y:	105610.8											
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	201-5	배수지2													
소유주	성명	제주시장		주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)				전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	1993-08-25		57 m		80 m		250 mm		100 mm		1900 m³/일		54 m		54.98 m					
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도	급수구역									
								마력			제조사		필지		면적(m²)					
								30 HP					m							
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적 합 여 부	설치						미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치		
			양호		불량		재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)				
			●				스텐						100						15	
		구분	울타리(휨스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위					
적 합 여 부	설치		미 설 치	양 호	노 후	기동방식		용 량	자 재	형 태1	형 태2	양수장 도색 요망								
	양호					불량								리액터	인버터					
	신형															●	●			
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월08일		10월29일					
점검 결과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차			미설치		m						
		양수장 도색 필요							2차			미설치		m						
		G-type(10, 11)							3차			미설치		m						
	관정 출입문 파손						4차				미설치		m							
	2차	1,296t/day						유 량 계 측	1차	40990				m³/일						
		수질검사 시료채수							2차	417017				m³/일						
		2차 점검과 동일							3차	418953				m³/일						
							4차		479175				m³/일							
	3차							전 력 계 측	1차	주간:	443,302	야간:	288,408	KWh						
		관정상태 양호							2차	주간:	445,617	야간:	289,206	KWh						
		수질검사 시료채수							3차	주간:	446,311	야간:	289,576	KWh						
							4차		주간:	461,329	야간:	299,840	KWh							
	비 고																			

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지