

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	20		조사 일자	1차:	2025년 3월 24일		조사 자	한국농어촌공사		김희중												
허가 번호	Y199330140			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희중												
관정명	D-042			3차:	2025년 7월 20일			한국농어촌공사		김희중												
				4차:	2025년 10월 28일			한국농어촌공사		김희중												
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 덕천리 202-1																			
		좌표	X:	178929.4			Y:	100932.3														
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	덕천리	157-11	배수지2															
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725												
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위							
	1993-08-25		132 m		171 m		250 mm		100 mm		850 m³/일		131 m		144 m							
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역										
								마력								제조사						
								50 HP														
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관									
		적 합 여 부	설치						미설치		설치		미설치		설치		미설치					
			양호		불량		재질				양호(구경)		불량(사유)		설치(구경)		미설치		설치		미설치	
			●				철				100				15				●			
		구분	울타리(휰스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위							
적 합 여 부	설치		미 설치		양호		노후		기동방식		용량		자재				형태1		형태2			
	양호		불량						리액터		인버터											
	구형						●				●		500		스테인리스		원형		평수조		양호	
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자											
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차							
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		10월 29일							
점검 결과	1차	양수장 출입문 파손										지 하 수 위	1차	131		0.0		m				
		양수장 내부 폐기물 있음											2차	130.5		0.0		m				
		G-type(10, 11)											3차	131.28		0.0		m				
	2차	양수장 처마 내려 앓음, 양수장 문 파손										유 량 계 측	4차	131.54		0.0		m				
		1,209t/day											1차	259415				m³/일				
		수질검사 시료채수											2차	260281				m³/일				
	3차	2차 점검과 동일										전 력 계 측	3차	266380				m³/일				
		정호보호시설 시공											4차	276321				m³/일				
													1차	주간:	303,574	야간:	194,471	KWh				
	4차	3차 점검과 동일										2차	주간:	303,994	야간:	194,711	KWh					
		수질검사 시료채수										3차	주간:	307,080	야간:	196,132	KWh					
												4차	주간:	311,008	야간:	197,597	KWh					
비 고																						


지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지