


지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	6		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희중												
허가 번호	Y199330146			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희중												
관정명	A-001			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희중												
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중												
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 동복리 산 56-19																			
		좌표	X:	174186.8				Y:	104598.3													
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	동복리	산 56-20	배수지2															
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725												
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위							
	1993-08-25		61 m		90 m		250 mm		100 mm		1000 m³/일		61 m		72 m							
	전력	380 V	펌프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역										
								마력								제조사						
								15 HP														
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관									
		적합 여부	설치						미설치		설치		미설치		설치		미설치					
			양호		불량		재질				양호(구경)		불량(사유)		설치(구경)		미설치		설치		미설치	
			●				스텐				100				15				●			
		구분	울타리(웬스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위							
적합 여부	설치		미 설치		양호		노후		기동방식		용량		자재				형태1		형태2			
	양호		불량						리액터		인버터		500				스테인리스		원형		평수조	
			신형				●						●									
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자											
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차							
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		11월 05일							
점검 결과	1차	관정상태 양호						지하 수 위	1차			미설치		m								
		수위측정관 미설치							2차			미설치		m								
		G-type(4, 7)							3차			미설치		m								
	정호보호시설 시공						4차				미설치		m									
	2차	864t/day						유 량 계 측	1차	246346				m³/일								
		수질검사 시료채수							2차	275095				m³/일								
		관정상태 양호							3차	275150				m³/일								
							4차		275150				m³/일									
	3차	관정상태 양호						전 력 계 측	1차	주간:	259,185	야간:	256,692	KWh								
									2차	주간:	262,801	야간:	267,398	KWh								
		관정상태 양호							3차	주간:	267,520	야간:	267,530	KWh								
	수질검사 시료채수						4차		주간:	267,867	야간:	267,901	KWh									
4차	관정상태 양호																					
비 고																						

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지