

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	8		조사 일자	1차:	2025년 3월 25일		조사 자	한국농어촌공사		김희중												
허가 번호	Y199330149			2차:	2025년 5월 8일			한국농어촌공사		김희중												
관정명	A-004			3차:	2025년 7월 23일			한국농어촌공사		김희중												
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희중												
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 상도리 1193-5																			
		좌표	X:	185882.9				Y:	99010.6													
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	상도리	1201-5	배수지2															
소유주	성명	제주시장		주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725											
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위							
	1993-08-25		85 m		120 m		250 mm		100 mm		1200 m³/일		96 m		114 m							
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역										
								마력								제조사						
								30 HP														
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관									
		적 합 여 부	설치						미설치		설치		미설치		설치		미설치					
			양호		불량		재질				양호(구경)		불량(사유)		설치(구경)		미설치		설치		미설치	
			●				스텐				100				15				●			
		구분	울타리(웬스)			배전반			배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위							
적 합 여 부	설치		미 설치		양호		노후		기동방식		용량		자재				형태1		형태2			
	양호		불량						리액터		인버터											
	신형						●				●		500		스테인리스		원형		평수조		양호	
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자											
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차							
	●								출수장치		출수장치		05월 13일		11월 05일							
점검 결과	1차	관정상태 양호										지 하 수 위	1차	86		0.0		m				
		관정 내 제초 작업 필요											2차	85.1		0.0		m				
		G-type(10, 11)											3차	85.57		0.0		m				
	2차	전력계 수치 판독 어려움										유 량 계 측	4차	85.88		0.0		m				
		1,555t/day											1차	51885				m³/일				
		수질검사 시료채수											2차	511885				m³/일				
	3차	밀폐형 정호보호시설 설치됨										전 력 계 측	3차	511885				m³/일				
		관정 내 제초작업 필요											4차	511885				m³/일				
													1차	주간:	235,914	야간:	154,259	KWh				
	4차	관정 내 예초 작업 필요										2차	주간:	235,939	야간:	154,276	KWh					
		수질검사 시료채수										3차	주간:	235,971	야간:	154,296	KWh					
												4차	주간:	236,008	야간:	154,316	KWh					
	비 고																					


지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지