

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	62		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종										
허가 번호	Y199330407			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종										
관정명	D-242			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희종										
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종										
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 김녕리 2903-1																	
		좌표	X:	175646.9				Y:	105098.9											
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	김녕리	2903-1	배수지2													
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725										
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위					
	1993-08-25		56 m		90 m		250 mm		100 mm		1000 m³/일		52 m		60 m					
	전 력	380 V	펌 프	규격		제조사		모터		설치심도		급수구역								
								마력								제조사				
								30 HP												
	이 용 시 설 적 합 여 부	구분	상부 보호공 덮개						유량계		출수장치		수위측정관							
		적 합 여 부	설치				미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치	설치		미 설 치				
			양호		불량			재질			양호(구경)			불량(사유)			설치(구경)			
			●					스텐						100					15	
		구분	울타리(휨스)		배전반				배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위					
적 합 여 부	설치		미 설 치	양 호	노 후	기동방식		용 량	자 재	형 태1	형 태2	상부보호공 도색 요망								
	양호					불량										리액터		인버터		
	신형															●				●
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자									
	사용		미사용						1차		2차		1차		2차					
	●								출수장치		출수장치		05월08일		11월05일					
점 검 결 과	1차	관정상태 양호						지 하 수 위	1차			미설치		m						
									2차			미설치		m						
		G-type(10, 11)							3차			미설치		m						
		보호공 도색 필요							4차			미설치		m						
	2차	1, 123t/day						유 량 계 측	1차	151428				m³/일						
		수질검사 시료채수							2차	165444				m³/일						
		2차 점검과 동일							3차	176727				m³/일						
									4차	199967				m³/일						
	3차							전 력 계 측	1차	주간:	110,429	야간:	60,716	KWh						
		관정상태 양호							2차	주간:	113,966	야간:	62,767	KWh						
		수질검사 시료채수							3차	주간:	116,747	야간:	64,531	KWh						
									4차	주간:	122,665	야간:	67,947	KWh						
	비 고																			

지하수관정 실태조사 사진



전 경



근거리



보호시설 내부



유량계



배전반



배수지