

지하수 이용실태조사 조사표

일련번호	111		조사 일자	1차:	2025년 3월 21일		조사 자	한국농어촌공사		김희종						
허가 번호	Y199330412			2차:	2025년 5월 7일			한국농어촌공사		김희종						
관정명	F-057			3차:	2025년 7월 15일			한국농어촌공사		김희종						
				4차:	2025년 11월 3일			한국농어촌공사		김희종						
소재지	관정	위치	제주시 구좌읍 동복리 산 70													
		좌표	X:	174448.9			Y:	105098.9								
	배수지1	위치	제주시	구좌읍	동복리	산 70	배수지2									
소유주	성명	제주시장	주소	제주특별자치도 제주시 광양9길 10(이도이동)					전화	064-728-3725						
시설 내역	시설년도		표고		굴착심도		케이싱구경		토출구경		양수능력		자연수위		안정수위	
	1993-08-25		48 m		82.5 m		250 mm		100 mm		1000 m³/일		50 m		65 m	
	전 력	380 V	펌프	규격		제조사		모터				급수구역				
								마력		제조사		필지		면적 (㎡)		
								30 HP				m				
	이용 시설 적합 여부	구분	상부 보호공 덮개					유량계		출수장치		수위측정관				
		적합 여부	설치			미설치	설치		미설치	설치 (구경)	미설치	설치	미설치			
			양호	불량	재질		양호(구경)	불량(사유)		15						
			●		철		100				●					
		구분	울타리(헨스)		배전반		배수조				저수조 배전반실 지하수보호공 상태 (도색여부)		누수상태 부위			
적합 여부		설치		미 설치	양호	노후	기동방식		용량	자재	형태1	형태2				
	양호	불량	리액터				인버터									
	신형		●					●							100	콘크리트
지하수 주용도	지하수 사용여부		미사용시 사유				수질검사 시료채취 장소				수질검사 시료채취 일자					
	사용	미사용					1차		2차		1차		2차			
	●						출수장치		출수장치		05월08일		11월05일			
점검 결과	1차	보호공 도색 필요						지 하 수 위	1차	50.2		0.0		m		
									2차	50		0.0		m		
		G-type(10, 11)							3차	50.3		0.0		m		
		1차 점검과 동일							4차	50.3		0.0		m		
	2차	950t/day						유 량 계 계 측	1차	27562				m³/일		
		수질검사 시료채수							2차	29095				m³/일		
		관정 내 제초 작업 필요							3차	29095				m³/일		
	3차							전 력 계 측	4차	41212				m³/일		
									1차	주간:	36,982	야간:	23,273	KWh		
		3차 점검과 동일							2차	주간:	37,360	야간:	23,401	KWh		
	4차	수질검사 시료채수						3차	주간:	37,412	야간:	23,438	KWh			
								4차	주간:	39,681	야간:	25,139	KWh			
	비 고															

지하수관정 실태조사 사진




전 경



근거리



보오시절 대수



유량계



배 전 반



배수지