

宜昌建诚建设工程质量检测有限公司
填充墙砌体植筋锚固力检测报告

委托编号: 125848

检验编号: ZJ2025-00161

第 1 页/共 5 页

委托单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局				1099
工程名称	三峡水利智慧展示馆建设项目				GCTB05254
工程地点	湖北省_宜昌市_夷陵区		工程类别	房屋建筑	
见证单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		见证人	蔡福祥	
取样单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司		取样人	朱志祥	
样品来源	现场检测		检验类别	见证委托检测	
使用部位	二层砌体植筋				
设计检验荷载(kN)	10.2	设计强度等级	C40	委托日期	2025-10-25
锚栓类别	化学植筋	设计锚固深度(mm)	100	检验日期	2025-12-29
钢筋材料规格(mm)	HRB400E φ6	检验批容量(根)	1946	报告日期	2026-01-05
检验设备	E-9-6-2微型拉拔仪	样本最小容量(根)	50	检验形式	非破坏性试验
检验依据	GB 50203-2011		环境条件	10℃ 50%RH	
检 验 结 果					
测点	检测部位	测点标高(m)	检验荷载(kN)	持续2min内荷载降低率(%)	破坏特征
1	3轴交A二层▽	8.05	10.56	3.6	基材无裂纹;钢筋无滑移。
2	3轴交A二层▽	8.05	10.64	4.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
3	3轴交B二层▽	8.55	10.41	2.9	基材无裂纹;钢筋无滑移。
4	4轴交A二层▽	9.05	10.43	3.7	基材无裂纹;钢筋无滑移。
5	4轴交B二层▽	8.55	10.79	3.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
6	4轴交B二层▽	8.55	10.55	2.1	基材无裂纹;钢筋无滑移。
7	5轴交A二层▽	9.05	10.61	2.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
8	5轴交B二层▽	14.05	10.29	3.1	基材无裂纹;钢筋无滑移。
9	5轴交C二层▽	8.55	10.59	4.5	基材无裂纹;钢筋无滑移。
10	5轴交C二层▽	8.05	10.85	2.1	基材无裂纹;钢筋无滑移。
检验结论	结论见末页。				
	备注	检测点部位由监理单位、施工单位共同确定。			
	检验单位	 1 000002 167649	宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 检测专用章 (鄂)建检专字第20250069号 有效期至: 2030年5月19日 (盖章)		

报告未经书面批准不得部分复制

批准: 万晓敏

校核: 陈方芳

检验: 尹顺

地址: 宜昌市夷陵区郭家湾村东城路小溪塔高新技术产业园B1栋

联系电话: 18694090571
传 真: -----

宜昌建诚建设工程质量检测有限公司
填充墙砌体植筋锚固力检测报告

委托编号: 125848 检验编号: ZJ2025-00161 第 2 页/共 5 页

委托单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局				1099
工程名称	三峡水利智慧展示馆建设项目				GCTB05254
工程地点	湖北省_宜昌市_夷陵区		工程类别	房屋建筑	
见证单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		见证人	蔡福祥	
取样单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司		取样人	朱志祥	
样品来源	现场检测		检验类别	见证委托检测	
使用部位	二层砌体植筋				
设计检验荷载(kN)	10.2	设计强度等级	C40	委托日期	2025-10-25
锚栓类别	化学植筋	设计锚固深度(mm)	100	检验日期	2025-12-29
钢筋材料规格(mm)	HRB400E φ6	检验批容量(根)	1946	报告日期	2026-01-05
检验设备	E-9-6-2微型拉拔仪	样本最小容量(根)	50	检验形式	非破坏性试验
检验依据	GB 50203-2011		环境条件	10℃ 50%RH	
检 验 结 果					
测点	检测部位	测点标高(m)	检验荷载(kN)	持续2min内荷载降低率(%)	破坏特征
11	7轴交A二层▽	9.05	10.52	3.3	基材无裂纹;钢筋无滑移。
12	7轴交B二层▽	8.55	10.76	2.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
13	7轴交C二层▽	8.05	10.32	2.6	基材无裂纹;钢筋无滑移。
14	8轴交A二层▽	13.55	10.84	3.2	基材无裂纹;钢筋无滑移。
15	8轴交B二层▽	13.55	10.53	3.6	基材无裂纹;钢筋无滑移。
16	8轴交B二层▽	14.05	10.46	2.3	基材无裂纹;钢筋无滑移。
17	9轴交A二层▽	8.05	10.69	3.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
18	9轴交C二层▽	9.05	10.97	4.4	基材无裂纹;钢筋无滑移。
19	10轴交A二层▽	8.55	10.58	3.2	基材无裂纹;钢筋无滑移。
20	10轴交C二层▽	8.05	10.83	4.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
检验结论	结论见末页。				
	备注	检测点部位由监理单位、施工单位共同确定。			
	检验单位	 宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 (盖章)			

报告未经书面批准不得部分复制

批准: 万晓敏 校核: 陈方芳 检验: 尹顺

地址: 宜昌市夷陵区郭家湾村东城路小溪塔高新技术产业园B1栋 联系电话: 18694090571 传 真: -----

宜昌建诚建设工程质量检测有限公司
填充墙砌体植筋锚固力检测报告

委托编号: 125848 检验编号: ZJ2025-00161 第 3 页/共 5 页

委托单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局				1099
工程名称	三峡水利智慧展示馆建设项目				GCTB05254
工程地点	湖北省_宜昌市_夷陵区		工程类别	房屋建筑	
见证单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		见证人	蔡福祥	
取样单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司		取样人	朱志祥	
样品来源	现场检测		检验类别	见证委托检测	
使用部位	二层砌体植筋				
设计检验荷载(kN)	10.2	设计强度等级	C40	委托日期	2025-10-25
锚栓类别	化学植筋	设计锚固深度(mm)	100	检验日期	2025-12-29
钢筋材料规格(mm)	HRB400E φ6	检验批容量(根)	1946	报告日期	2026-01-05
检验设备	E-9-6-2微型拉拔仪	样本最小容量(根)	50	检验形式	非破坏性试验
检验依据	GB 50203-2011		环境条件	10℃ 50%RH	
检 验 结 果					
测点	检测部位	测点标高(m)	检验荷载(kN)	持续2min内荷载降低率(%)	破坏特征
21	11轴交A二层▽	8.05	10.49	3.2	基材无裂纹;钢筋无滑移。
22	11轴交B二层▽	8.55	10.67	3.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
23	11轴交C二层▽	11.05	10.32	2.9	基材无裂纹;钢筋无滑移。
24	12轴交A二层▽	8.05	10.93	3.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
25	12轴交B二层▽	12.05	10.88	2.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
26	12轴交C二层▽	11.05	10.45	2.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
27	13轴交A二层▽	11.05	10.56	4.3	基材无裂纹;钢筋无滑移。
28	13轴交C二层▽	10.55	10.97	3.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
29	13轴交A二层▽	8.05	10.74	4.5	基材无裂纹;钢筋无滑移。
30	13轴交B二层▽	9.05	10.60	3.2	基材无裂纹;钢筋无滑移。
检验结论	结论见末页。				
	备注	检测点部位由监理单位、施工单位共同确定。			
	检验单位	 宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 (盖章)			

报告未经书面批准不得部分复制

批准: 万晓敏 校核: 陈方芳 检验: 尹顺

地址: 宜昌市夷陵区郭家湾村东城路小溪塔高新技术产业园B1栋 联系电话: 18694090571 传 真: -----

宜昌建诚建设工程质量检测有限公司
填充墙砌体植筋锚固力检测报告

委托编号: 125848 检验编号: ZJ2025-00161 第 4 页/共 5 页

委托单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局				1099
工程名称	三峡水利智慧展示馆建设项目				GCTB05254
工程地点	湖北省_宜昌市_夷陵区		工程类别	房屋建筑	
见证单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		见证人	蔡福祥	
取样单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司		取样人	朱志祥	
样品来源	现场检测		检验类别	见证委托检测	
使用部位	二层砌体植筋				
设计检验荷载(kN)	10.2	设计强度等级	C40	委托日期	2025-10-25
锚栓类别	化学植筋	设计锚固深度(mm)	100	检验日期	2025-12-29
钢筋材料规格(mm)	HRB400E φ 6	检验批容量(根)	1946	报告日期	2026-01-05
检验设备	E-9-6-2微型拉拔仪	样本最小容量(根)	50	检验形式	非破坏性试验
检验依据	GB 50203-2011		环境条件	10℃ 50%RH	
检 验 结 果					
测点	检测部位	测点标高(m)	检验荷载(kN)	持续2min内荷载降低率(%)	破坏特征
31	14轴交A二层▽	11.05	10.33	2.1	基材无裂纹;钢筋无滑移。
32	14轴交B二层▽	8.05	10.40	3.5	基材无裂纹;钢筋无滑移。
33	14轴交C二层▽	8.55	10.84	4.1	基材无裂纹;钢筋无滑移。
34	15轴交A二层▽	8.05	10.69	3.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
35	16轴交C二层▽	9.05	10.93	4.6	基材无裂纹;钢筋无滑移。
36	17轴交A二层▽	10.55	10.80	3.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
37	17轴交C二层▽	10.55	10.61	2.1	基材无裂纹;钢筋无滑移。
38	18轴交A二层▽	9.05	10.86	4.5	基材无裂纹;钢筋无滑移。
39	18轴交B二层▽	8.05	10.49	3.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
40	18轴交B二层▽	8.55	10.32	2.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
检验结论	结论见末页。				
	备注	检测点部位由监理单位、施工单位共同确定。			
	检验单位	 宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 (盖章)			

报告未经书面批准不得部分复制

批准: 万晓敏 校核: 陈方芳 检验: 尹顺

地址: 宜昌市夷陵区郭家湾村东城路小溪塔高新技术产业园B1栋 联系电话: 18694090571 传 真: -----

宜昌建诚建设工程质量检测有限公司
填充墙砌体植筋锚固力检测报告

委托编号: 125848 检验编号: ZJ2025-00161 第 5 页/共 5 页

委托单位	宜昌市夷陵区文化和旅游局				1099
工程名称	三峡水利智慧展示馆建设项目				GCTB05254
工程地点	湖北省_宜昌市_夷陵区		工程类别	房屋建筑	
见证单位	湖北中业宏工程咨询有限公司		见证人	蔡福祥	
取样单位	中国葛洲坝集团第一工程有限公司		取样人	朱志祥	
样品来源	现场检测		检验类别	见证委托检测	
使用部位	二层砌体植筋				
设计检验荷载(kN)	10.2	设计强度等级	C40	委托日期	2025-10-25
锚栓类别	化学植筋	设计锚固深度(mm)	100	检验日期	2025-12-29
钢筋材料规格(mm)	HRB400E φ 6	检验批容量(根)	1946	报告日期	2026-01-05
检验设备	E-9-6-2微型拉拔仪	样本最小容量(根)	50	检验形式	非破坏性试验
检验依据	GB 50203-2011		环境条件	10℃ 50%RH	
检 验 结 果					
测点	检测部位	测点标高(m)	检验荷载(kN)	持续2min内荷载降低率(%)	破坏特征
41	18轴交C二层▽	9.55	10.41	3.7	基材无裂纹;钢筋无滑移。
42	19轴交A二层▽	8.05	10.94	4.3	基材无裂纹;钢筋无滑移。
43	19轴交B二层▽	14.05	10.78	3.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
44	20轴交B二层▽	8.05	10.80	2.5	基材无裂纹;钢筋无滑移。
45	21轴交A二层▽	12.05	10.69	3.0	基材无裂纹;钢筋无滑移。
46	22轴交A二层▽	12.05	10.35	2.9	基材无裂纹;钢筋无滑移。
47	22轴交B二层▽	9.55	10.58	3.5	基材无裂纹;钢筋无滑移。
48	23轴交A二层▽	9.05	10.77	4.3	基材无裂纹;钢筋无滑移。
49	23轴交B二层▽	8.05	10.43	2.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
50	24轴交B二层▽	9.55	10.28	2.8	基材无裂纹;钢筋无滑移。
检验结论	所检构件抗拔承载力符合GB50203-2011的标准要求。				
	备注	检测点部位由监理单位、施工单位共同确定。			
	检验单位	 宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 (盖章)			

报告未经书面批准不得部分复制

批准: 万晓敏 校核: 陈方芳 检验: 尹顺

地址: 宜昌市夷陵区郭家湾村东城路小溪塔高新技术产业园B1栋 联系电话: 18694090571 传 真: -----