

ECO VIVA WATER SOLUTIONS SAÍDA B2 - MONTAGEM - PECAS PARA ARMAZÉM				DADOS: 20/08	
				RESPONSÁVEL ALICE	
Registro diário de expedição de peças e serviços do SAC				TURNO: Diurno	
Nº	HORÁRIO	RESPNSÁVEL	SITUAÇÕES	QTD. PEÇAS	OBSERVAÇÕES
	10:14	GESON	ENTRADA GALPÃO BE 2	1	BATERIA JE 20- COM DEFEITO
	10:21	LUCAS	SAIDA GALPÃO B2	1	TRAVA DO BANCO
	10:29	BRUNO - SAC	ENTRADA GALPÃO BE 2	1	ALONGADOR
	11:32	MADARA	ENTRADA GALPÃO BE 2	1	JE- 7 - SUCATA
	15:17	BERG	SAIDA GALPÃO B2	2	PAINEL HE - 6
	16:30	BERG- BRUNO	ENTRADA B2	6	MOTOR JE-7 + CAIXOTE + BANCO DO CARONA
TOTAL DE PEÇAS EXPEDIDAS NO DIA				12	UNIDADES