

REPORTE EJECUTIVO DE ESTATUS DE SINIESTRO

ESTATUS: EN ANÁLISIS TÉCNICO DE PROCEDENCIA

No. Folio / Siniestro:	SIGCDMX-00115-2026	Fecha del Siniestro:	02 de enero de 2026
Inmueble Afectado:	CEVARESO Santa Martha Acatitla	Oficio de Reclamación:	SSC/OM/DGRMAYS/DAAA/ 02293/2026
Causa del Siniestro:	Sismo / Movimiento Telúrico	Fecha Reclamación:	31 de marzo de 2026
Aseguradora:	AGROASEMEX, S.A.	Despacho Ajustador:	Despacho Quorum Ajustadores

1. ANTECEDENTES Y MARCO CONTRACTUAL

El presente documento tiene como objetivo rendir un informe detallado sobre la situación procesal relativa al siniestro registrado bajo el folio **SIGCDMX-00115-2026**, derivado de las afectaciones causadas por el sismo ocurrido el 02 de enero de 2026 en el inmueble denominado **Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla** (CEVARESO).

La formal reclamación se ampara en la *Póliza de Seguro de Paquete Integral a Primer Riesgo Todo Bien, Todo Riesgo de Daño Físico* (Vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre de 2026), Sección INGM005 (Infraestructura Urbana y Bienes Inmuebles), bajo el estricto cumplimiento de la **Cláusula 1 (Bienes Cubiertos)** y la **Cláusula 3 (Riesgos Cubiertos)**.

2. ESTADO PROCESAL ACTUAL DEL SINIESTRO

Situación Operativa Actual:

El proceso legal e indemnizatorio ha superado satisfactoriamente la etapa de inspección de campo y levantamiento físico, encontrándose formalmente en la ****fase resolutive de análisis de procedencia**** por parte de la entidad aseguradora.

Interviniente	Estatus Actual	Significado Técnico y Alcance Operativo
Despacho Ajustador (Quorum Ajustadores)	✓ Labor Concluida	Finalizó las visitas de inspección ocular, medición de daños estructurales, integración del catálogo de conceptos y cuantificación cualitativa y cuantitativa de las pérdidas, remitiendo su informe técnico final.

Interviniente	Estatus Actual	Significado Técnico y Alcance Operativo
Compañía Aseguradora (AGROASEMEX, S.A.)	 En Análisis de Procedencia	Audita el dictamen del ajustador y las evidencias documentales para dictaminar la procedencia legal/ técnica de la cobertura y autorizar los montos solicitados.

3. EXPLICACIÓN DETALLADA DE LAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

FASE 1: Conclusión del Ajuste de Campo

El ajustador, actuando como perito técnico auxiliar, ejecutó y concluyó las siguientes acciones:

- Inspección física y evaluación estructural en Santa Martha Acatitla.
- Cálculo de números generadores de obra y presupuestos de reparación.
- Consolidación del expediente con reportes fotográficos y el Oficio SSC/OM/DGRMAYS/DAAA/02293/2026.

Nota: La conclusión del ajustador es un dictamen técnico de apoyo, indispensable pero no vinculante por sí solo para la autorización del pago.

FASE 2: Análisis Técnico-Legal de la Aseguradora

AGROASEMEX, S.A. realiza la evaluación de gabinete bajo los siguientes criterios:

- **Verificación de Cobertura:** Valida la relación causa-efecto entre el sismo del 02/01/2026 y los daños reportados.
- **Evaluación Financiera:** Aprueba o ajusta las cédulas de costos del ajustador.
- **Dictamen de Procedencia:** Emisión del pronunciamiento definitivo para la elaboración del *Convenio de Ajuste y Finiquito*.

4. PLAZOS LEGALES, INDEMNIZACIÓN Y SIGUIENTES ACCIONES

De acuerdo con las estipulaciones contractuales y normativas vigentes aplicables al Gobierno de la Ciudad de México:

- **Plazo de Pago de Indemnización (20 días hábiles):** Tras el dictamen favorable y la integración completa del expediente soporte, AGROASEMEX contará con un plazo improrrogable de **20 días hábiles** para efectuar el pago correspondiente mediante la modalidad de pago a proveedor.
- **Intereses Moratorios:** De sobrepasar dicho periodo sin causa justificada, la aseguradora deberá cubrir intereses moratorios calculados conforme al *Código Fiscal del Gobierno de la Ciudad de México* a favor del beneficiario.
- **Entregables Requeridos:** Transcurridos los plazos de validación, la aseguradora deberá formalizar la entrega del **Convenio de Ajuste y Finiquito** y el **Cuadro de Determinación de Pérdida**.

Siguiente Acción:

Dar seguimiento puntual con la aseguradora AGROASEMEX, S.A. para formalizar la emisión del pronunciamiento de procedencia y solicitar la entrega del Convenio de Ajuste y Finiquito tan pronto concluya la revisión de gabinete. Asimismo, se requiera a la aseguradora una fecha promesa para la presentación de la resolución.

