CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES, ALMACENES Y ASEGURAMIENTO
SUBDIRECCIÓN DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO

SUBDIRECCIÓN DE RIESGOS Y ASEGURAMIENTO

CONTROL DE GESTIÓN 2026 — FOLIO **0111**

OFICIO No.: SSC/OM/DARMyS/0140/2026 D.A.A.A. 045 — FECHA OF: 16/01/2026 — FECHA DE RECEPCION: 22/01/2026

REMITE: MTRO. PABLO GATICA BELLO — CARGO: DIRECTOR DE ADMINISTRACION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS PARA EL SISTEMA

ASUNTO: EN ATENCION AL OFICIO SSC/OM/DARyS/SEA/0126 MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE DURANTE LA INSPECCION VISUAL REALIZADA EN EL INMUEBLE DESPUES DEL SISMO DE MAGNITUD 6.5 REGISTRADO EL DIA 02/01/2026 OBSERVANDOSE DAÑOS , POR LO QUE SE LLEVE A CABO EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SE HAGA VIRAL LA POLIZA INTEGRAL PARA LA ATENCION, EVALUACION Y REPARACION DE LOS DAÑOS OCACIONADOS, SE ADJUNTA COPIA DE LA DOCUMENTACION.

ASEGURAMIENTO DE BIENES		PARA ARCHIVO		NORMAL	X
JUD. DE SEGUROS DE VIDA		PARA TRÁMITE	X	URGENTE	
SUBDIRECCION	X	CONOCIMIENTO		EXTRA-URGENTE	

INSTRUCCIONES Gerson — Daniel Tobar
Favor de atender. Gracias — 22/01/26
INFORME DEL SEGUIMIENTO * lo Solicitado * Se contesta con el DAAA 8179 29/01/2026