

Reporte de Incidencia

Fecha (AAAA-MM-DD): 2026-05-18

Hora (HH:MM): 12:47

Máquina: MetroPT3

Nombre del operario: José Miguel Torres Cámara

Descripción del problema:

La máquina está funcionando bajo carga sin problema, pero hace un ruido extraño.

Valores de las variables*:

- Presiones:
 - TP2 del compresor: 12.4
 - TP3 del panel neumático: 10.9
 - H1 al descargar el filtro ciclónico: 3.6
 - DV al descargar los secadores: 0.0
 - R del depósito: 11.1
- Señales eléctricas:
 - COMP: 0
 - DV electric: 1
 - TOWERS: 1
 - MPG: 0
 - LPS: 0
 - Pressure Switch: 0
 - Oil Level: 0
- Corriente del motor: 6.8
- Temperatura del aceite: 63

* Indicar las presiones en bares (bar), la corriente en amperios (A), la temperatura en grados centígrados (°C). Para las señales eléctricas, utilizar "1" si está encendida y "0" si está apagada.