Werkplekinspectie: test2



Algemeen

Naam project test2 Projectnummer

MYB-281 Ingevuld door Bedrijfsnaam

Rodenburg & Van der Hoeven

Datum 2021-06-22 Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja

Is de werkplek goed toegankelijk?

Is er voldoende werkruimte?

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

2. Bedrijfshulpverlening

Is er een BHV-er op het project?

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Nee



Werkplekinspectie: test2



Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Nee

Nee

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

4. MaterieelResultaatZijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?NeeZijn deze middelen geschikt voor dit werk?NeeZijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienenNee

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nee
Veilig werken langs de weg ?	Nee
Veilig op / aan het water werken?	Nee
Veilig werken aan installaties?	Nee
Geen gevaar voor derden?	Nee
Veilig hijsen van lasten?	Nee
Veilig werken in putten / sleuven?	Nee
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Nee

