Werkplekinspectie: Test project



Algemeen

Naam project Bedrijfsnaam Verdee Infra Test project Projectnummer Datum 2022-01-21 MYB-339 Ingevuld door Bijzonderheden Joep Mes 1. Orde, netheid & hygiëne Resultaat Is de werkplek opgeruimd? Ja Is de werkplek goed toegankelijk? Ja Is er voldoende werkruimte? Ja Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? Ja Zijn sanitaire voorzieningen in orde? Ja Maatregelen m.b.t. corona in orde? Ja 2. Bedrijfshulpverlening Resultaat Is er een BHV-er op het project? Ja Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Ja Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? Ja 3. Persoonlijke bescherming Resultaat Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt? Ja Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? Ja Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? Ja 4. Materieel Resultaat Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd? Ja Zijn deze middelen geschikt voor dit werk? Ja Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen Ja 5. Werkplek en werkomgeving Resultaat

5. Werkpiek en werkomgeving	Resultant
Veilig werken langs de weg ?	Ja
Veilig op / aan het water werken?	Ja
Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja



Werkplekinspectie: Test project



Veilig werken in putten / sleuven?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Juiste hulpmiddelen ter voorkoming van zware fysieke belasting?	Ja
Veilig werken nabij kabels & leidingen?	Ja
Wordt de LMRA goed toegepast door de medewerkers?	Ja

