## Werkplekinspectie: w



## Algemeen

Naam project

vv

Projectnummer MYB-136 Ingevuld door Bedrijfsnaam

Rodenburg & Van der Hoeven

Datum 2020-11-11

Ingevuld door	Bijzonderheden
1. Orde, netheid & hygiëne	

ok Is de werkplek opgeruimd?

Is de werkplek goed toegankelijk?

Is er voldoende werkruimte?

Opmerking :- Hello

Is er voldoende werkruimte?

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Resultaat

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

## 2. Bedrijfshulpverlening Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Nee

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

## 3.0 Persoonlijke bescherming

Gebruiken de medewerkers de vereiste / juiste PBM?

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Nee

Resultaat

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Nee

