

# Werkplekinspectie: mk



## Algemeen

Naam project mk	Bedrijfsnaam TEST
Projectnummer MYB-254	Datum 2021-05-16
Ingevuld door	Bijzonderheden mk

## 1. Orde, netheid & hygiëne

### Resultaat

Is de werkplek opgeruimd? <b>Opmerking :-</b> hallo	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk? <b>Opmerking :-</b> hallo 2	Ja
Is er voldoende werkruimte? <b>Opmerking :-</b> hallo 3	Nee
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? <b>Opmerking :-</b> hallo 4	Nee
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

---

## 2. Bedrijfshulpverlening

### Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
----------------------------------	----

# Werkplekinspectie: mk

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja



Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

---

## 3. Persoonlijke bescherming


**Resultaat**

# Werkplekinspectie: mk



Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja



Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

## 4. Materieel

### Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

## 5. Werkplek en werkomgeving

### Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Ja

Veilig werken langs de weg ?

Ja

Veilig op / aan het water werken?

Ja

Veilig werken aan installaties?

Ja

Geen gevaar voor derden?

Ja

Veilig hijsen van lasten?

Ja

Veilig werken in putten / sleuven?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Nee

