

Werkplekinspectie: nederhorst

Algemeen

Naam project
nederhorst
Projectnummer
MYB-321
Ingevuld door
bob groot

Bedrijfsnaam
Bob Groot Grondverzet
Datum
2021-11-15
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja

Werkplekinspectie: nederhorst

Is er voldoende werkruimte?

Ja

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Ja



Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

Werkplekinspectie: nederhorst



Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Kan er veilig werken langs de weg worden gewerkt?

Ja

Wordt er veilig gewerkt in putten / sleuven?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Wordt de LMRA goed toegepast door de medewerkers?

Ja

Wordt er veilig gewerkt nabij kabels & leidingen?

Ja

Wordt er veilig gewerkt in verontreinigde grond?

Ja

Wordt het hijs- / hefwerk veilig uitgevoerd?

Ja