

Werkplekinspectie: zuid oost beemster

Algemeen

Naam project
zuid oost beemster

Projectnummer
MYB-310

Ingevuld door
bob

Bedrijfsnaam
Bob Groot Grondverzet

Datum
2021-11-08

Bijzonderheden
geen

1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

Is de werkplek goed toegankelijk?

Resultaat

Ja

Ja



Werkplekinspectie: zuid oost beemster

Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja



5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Kan er veilig werken langs de weg worden gewerkt?	Ja
Wordt er veilig gewerkt in putten / sleuven?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Wordt de LMRA goed toegepast door de medewerkers?	Ja
Wordt er veilig gewerkt nabij kabels & leidingen?	Ja
Wordt er veilig gewerkt in verontreinigde grond?	Ja
Wordt het hijs- / hefwerk veilig uitgevoerd?	Ja