

## Algemeen

Naam project  
210048 Van der Vlugt  
Projectnummer  
MYB-314  
Ingevuld door  
Thomas van Schagen

Bedrijfsnaam  
ETURN  
Datum  
2021-07-20  
Bijzonderheden

### 1. Orde, netheid & hygiëne

#### Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

### 2. Bedrijfshulpverlening

#### Resultaat

Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

### 3. Persoonlijke bescherming

#### Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

### 4. Materieel

#### Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja

### 5. Werkplek en werkomgeving

#### Resultaat

Veilig op hoogte werken?	Ja
Tweede vluchtweg vanaf dak aanwezig?	Ja
Veilig werken langs de weg?	Ja
Veilig werken aan installaties door bevoegd persoon?	Ja

Geen gevaar voor derden?	Ja
Veilig hijsen van lasten?	Ja
Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?	Ja
Trapgaten / daksparringen beveiligd?	Ja
Toepassing van hoogwerker / verreiker op juiste wijze?	Ja
Stroomgeleidende delen juist geplaatst (niet langs scherpe randen)	Ja
Connectoren op juiste plaats (geen water-accumulatie)?	Ja
Onder spanning staande delen op juiste wijze afgeschermd?	Ja

---