

Werkplekinspectie: Kavel 14

Algemeen

Naam project
Kavel 14
Projectnummer
MYB-352
Ingevuld door
Robert


Bedrijfsnaam
Fund BV
Datum
2022-02-11
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd en goed toegankelijk?

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Ja

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Werkplekinspectie: Kavel 14

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja



Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

4. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Werkplekinspectie: Kavel 14

Is de steiger veilig ? o.a. dubbele leuning, kantplank en steigerkaart

Ja



Valgevaar: springen en trapgaten op juiste wijze beveiligd?

Ja

Kan er veilig langs de weg / water gewerkt worden?

Nvt

Zijn medewerkers veilig ivm hijswerk van derden?

Ja

Opmerking :- Riggers aanwezig voor hijsbegeleiding

Is er voldoende verlichting op de werkplek?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Duidelijk dat er geen gevaarlijke stoffen zijn zoals asbest?

Ja

Alleen werken: is het veilig om alleen te werken?

Ja