Werkplekinspectie: Afvalzorg Nauerna



Algemeen

Naam project Bedrijfsnaam
Afvalzorg Nauerna Akerbouw BV

Projectnummer Datum
MYB-270 2021-05-28

Ingevuld door Bijzonderheden
Richard Krom

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde? Opmerking :- er zouden misschien alleen nog wat pompjes hand desinfectie kunnen hangen.	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Opmerking :- wel gelijk besteld!	Nee
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? Opmerking :- ook gelijk besteld	Nee

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ja
Stofafzuiging beschikbaar en functionerend?	Nvt

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Nvt

Werkplekinspectie: Afvalzorg Nauerna



Veilig werken langs de weg? Ja Opmerking:- bouwplaats ligt direct aan de toegangsweg van afvalzorg. bij werkzaamheden buiten of vlakbij het hek worden oranjehesjes gedragen Veilig werken aan installaties? Nvt Geen gevaar voor derden? Nee Veilig hijsen van lasten? Nvt Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden? Ja Juiste hulpmiddelen ter voorkoming van zware fysieke belasting? Ja Duidelijk dat er geen gevaarlijke stoffen zijn zoals asbest? Ja

