

Algemeen

Naam project
WMD ENMEN VSB
Projectnummer
MYB-300
Ingevuld door
Thomas

Bedrijfsnaam
Fund BV
Datum
2021-10-04
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Nvt

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Nvt
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Nvt
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Nvt

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Veilig op hoogte werken?	Ja
Veilig werken langs de weg ?	Nvt
Veilig op / aan het water werken?	Nvt
Geen gevaar door derden?	Nee

Werkplekinspectie: WMD ENMEN VSB

Geen blootstelling asbest / verontreinigde grond?

Nvt

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Veilig om alleen aan het werk te zijn?

Nee
