

Werkplekinspectie: Republica Kavel 14

Algemeen

Naam project
Republica Kavel 14
Projectnummer
MYB-330
Ingevuld door
Robert

Bedrijfsnaam
Fund BV
Datum
2021-12-17
Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Is de werkplek opgeruimd?

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja

Is er voldoende werkruimte?

Ja

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Ja



Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project?

Ja

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Ja

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Ja

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

Ja

4. Materieel

Resultaat

Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?

Ja

Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?

Ja

Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen

Ja

5. Werkplek en werkomgeving

Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Ja



Veilig werken langs de weg ?

Nvt

Veilig op / aan het water werken?

Nvt

Geen gevaar door derden?

Ja

Geen blootstelling asbest / verontreinigde grond?

Ja

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Ja

Veilig om alleen aan het werk te zijn?

Nvt