## Werkplekinspectie: sluishuis



### Algemeen


Naam project sluishuis Projectnummer MYB-320 Ingevuld door marc molenaar Bedrijfsnaam Fund BV Datum 2021-11-11

Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Nee





Is de werkplek goed toegankelijk?

Is er voldoende werkruimte?

Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?

Zijn sanitaire voorzieningen in orde?

Ja

Maatregelen m.b.t. corona in orde?

2. Bedrijfshulpverlening

Is er een BHV-er op het project?

Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?

Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?

Ja

### 3. Persoonlijke bescherming

Resultaat



# Werkplekinspectie: sluishuis



Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?

Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?

Ja

Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?

4. MaterieelResultaatZijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?JaZijn deze middelen geschikt voor dit werk?JaZijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienenJa

#### 5. Werkplek en werkomgeving

#### Resultaat

Veilig op hoogte werken?

Ja



Veilig werken langs de weg?

Nvt

Veilig op / aan het water werken?

Nvt

Geen gevaar door derden?

Geen blootstelling asbest / verontreinigde grond?

Nee

Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden?

Veilig om alleen aan het werk te zijn?

