Werkplekinspectie: h



Algemeen

 $\begin{array}{c} \text{Naam project} \\ \textbf{h} \end{array}$

Projectnummer MYB-181

Ingevuld door


Bedrijfsnaam TEST Datum 2021-03-15 Bijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne

Is de werkplek opgeruimd?

Resultaat

Ja



Is de werkplek goed toegankelijk?

Ja



Werkplekinspectie: h

×

| Is er voldoende werkruimte? | Ja |
|--|-----|
| Is er schaftgelegenheid en is deze schoon? | Ja |
| Zijn sanitaire voorzieningen in orde? | Nee |
| Maatregelen m.b.t. corona in orde? | Nee |

| 2. Bedrijfshulpverlening | Resultaat |
|--|-----------|
| Is er een BHV-er op het project? | Nee |
| Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? | Nee |
| Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen? | Nee |

| 3. Persoonlijke bescherming | Resultaat |
|---|-----------|
| Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt? | Nee |
| Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? | Nee |
| Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? | Nee |

| 4. Materieel | Resultaat |
|---|-----------|
| Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd? | Nee |
| Zijn deze middelen geschikt voor dit werk? | Nee |
| Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen | Nee |

| 5. Werkplek en werkomgeving | Resultaat |
|---|-----------|
| Veilig op hoogte werken? | Nee |
| Veilig werken langs de weg ? | Nee |
| Veilig op / aan het water werken? | Nee |
| Veilig werken aan installaties? | Nee |
| Geen gevaar voor derden? | Nee |
| Veilig hijsen van lasten? | Nee |
| Veilig werken in putten / sleuven? | Ja |
| Kan er veilig gewerkt worden ondanks weersomstandigheden? | Ja |
| | |

