

Algemeen

Naam project
Vinex Rondo
Projectnummer
MYB-133
Ingevuld door
mooi weer

Bedrijfsnaam
Rodenburg & Van der Hoeven
Datum
2020-11-08
Bijzonderheden
B. Rodenburg

1. Orde, netheid & hygiëne

Resultaat

Werkplekinspectie: Vinex Rondo

Is de werkplek opgeruimd? Weet je het zeker?

Ja



Werkplekinspectie: Vinex Rondo


Is de werkplek goed toegankelijk? Weet je het zeker?

Ja



Is er voldoende werkruimte? Weet je het zeker?

Ja



Click on "Scan Now" to find all installed Apps in your device

SCAN NOW

Is er voldoende werkruimte?	Nee
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening

Resultaat

Is er een BHV-er op het project? Weet je het zeker?	Nee
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud? Weet je het zeker?	Nee
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Nee

3. Persoonlijke bescherming

Resultaat

Gebruiken de medewerkers de vereiste / juiste PBM? Weet je het zeker?	Nee
---	-----



Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud? Weet je het zeker?	Nee
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt? Weet je het zeker?	Ja