Werkplekinspectie: g hotel amsterdam west



Algemeen

Naam projectBedrijfsnaamg hotel amsterdam westAscent LiftmontageProjectnummerDatumMYB-3462022-02-07Ingevuld doorBijzonderheden

1. Orde, netheid & hygiëne	Resultaat
Is de werkplek opgeruimd?	Ja
Is de werkplek goed toegankelijk?	Ja
Is er voldoende werkruimte?	Ja
Is er schaftgelegenheid en is deze schoon?	Ja
Zijn sanitaire voorzieningen in orde?	Ja
Maatregelen m.b.t. corona in orde?	Ja

2. Bedrijfshulpverlening	Resultaat
Is er een BHV-er op het project?	Ja
Is er een EHBO trommel en voldoet de inhoud?	Ja
Zijn er voldoende en geschikte blusmiddelen?	Ja

3. Persoonlijke bescherming	Resultaat
Worden de vereiste / juiste PBM gebruikt?	Ja
Zijn deze PBM in goede staat en indien nodig gekeurd / niet te oud?	Ja
Worden deze PBM op de juiste manier gebruikt?	Ja

4. Materieel	Resultaat
Zijn de arbeidsmiddelen in goede staat en gekeurd?	Ja
Zijn deze middelen geschikt voor dit werk?	Ja
Zijn gebruikers bekwaam en bevoegd om de middelen te bedienen	Ιa

5. Werkplek en werkomgeving	Resultaat
Wordt er veilig gewerkt op hoogte (randbeveiliging, beveiliging trapgaten, sparingen,)?	Ja
Wordt er veilig gewerkt aan installaties (lock out, tag out)?	Ja
Wordt hijs- / hefwerk op de veilige wijze uitgevoerd?	Nvt
Werk op kooidak: zijn passende voorzieningen getroffen?	Nvt



Werkplekinspectie: g hotel amsterdam west



Werk in liftput: passende beveiliging & ontsnappingsruimte?	Ja
Wordt knelgevaar (o.a. bij werk bij liftdeuren) voorkomen?	Ja
Draaiende / bewegende delen zijn afgeschermd voor medewerkers?	Ja
Afwezigheid elektrocutiegevaar (geen onder spanning staande delen)?	Ja
Afwezigheid gevaarlijke stoffen op / rond de werkplek (o.a. asbest, chroom 6,)?	Ja
Is de werkplek veilig te betreden (geen besloten ruimte, gassen, dampen,)?	Ja
Werk onder normale (weers)omstandigheden (geen exterme hitte, kou, neerslag,)?	Ja
Op de werkplek zijn alleen eigen medewerkers (geen onbevoegden / derden)?	Ja

